

02.12.2022г.

а. Хабез

АКТ №4

осмотра здания МУ «Бесленевский дом культуры» для временного размещения обучающихся МБОУ «СОШ а. Бесленей» на время проведения капитального ремонта в здании образовательного учреждения

Обследования состояния здания МУ «Бесленевский дом культуры» по адресу: 369400 КЧР, Хабезский район, а.Бесленей, ул. Д.Гутякулова, 48 муниципальной рабочей группой, назначенной распоряжением Главы администрации Хабезского муниципального района №86-р от «02» декабря 2022 г. в составе:

- Унежева Р.Д.-М. - заместителя главы администрации Хабезского муниципального района, курирующего вопросы образования, председателя комиссии;
- Сидаковой Ж.А. - начальника отдела образования администрации Хабезского муниципального района, заместителя председателя комиссии;
- Аргуновой Д. Н. - ведущего специалиста отдела образования администрации Хабезского муниципального района, секретаря комиссии;
- Членов комиссии:
- Арипстанова Б.А. -начальника ОУУП и ПДН Межмуниципального отдела МВД России «Хабезский»; (по согласованию)
- Даурова Ю.М. - начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Хабезскому и Абазинскому районам главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Карачаево-Черкесской Республике; (по согласованию)
- Дамалаева А.Я. - заместителя начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесской Республики;
- Заубидовой М.М. - начальника отдела архитектуры и строительства администрации Хабезского муниципального района; (по согласованию)
- Сатучиева М. М. -заместителя Главы администрации Хабезского

муниципального района; (по согласованию)

Микитовой О.В.

- начальника отдела экономического отдела администрации Хабезского муниципального района;(по согласованию)

Орзалиева А. Н.

- начальника финансового управления администрации Хабезского муниципального района;

Хатуова И. Ш.

-директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа а. Бесленей»;

Хапсироковой И. М.

-директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа а. Хабез имени Арашукова Рафаэля Раулевича»

Произведено визуальное обследование состояния здания, принадлежащего на праве собственности администрации Бесленеевского сельского поселения.

Комиссией установлено:

I. Общие сведения:

1. Год постройки 2020 г.
2. Год и вид последнего ремонта 2020.
3. Этажность 1.
- 4.Наличие подвалов не имеется.
5. Площадь здания 740.
6. Пожарная сигнализация имеется.
7. Запасной выход имеется
8. Огнетушители имеются.
9. Пост охраны организован.

II. Описание состояния обследуемых конструкций и систем инженерного оборудования

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Описание (материал, конструкция и т.д.)
1	Отмостка	Бетонная отмостка
2	Фундамент	бетон
3	Стены	Шлак бетонный
4	Перегородки	Шлак бетонный
5	Перекрытия	Фермы
6	Лестницы	-
7	Крыша	Профнастил
8	Полы	Кафель, ламинат
9	Окна	Пластик


10	Двери	Деревянные, пластик
11	Внутренняя отделка	Штукатурка, побелка
Инженерное оборудование		
12	Водопровод	Горячее, холодное.
13	Канализация	Выгребная яма.
14	Отопление	Котельная собственная
15	Электроосвещение	Скрытая проводка

III. Заключение:

В результате визуального осмотра здания МУ «Бесленеевский дом культуры» комиссия пришла к заключению, что данное здание пригодно для временного размещения обучающихся МБОУ «СОШ а. Бесленей» на время проведения капитального ремонта в здании образовательного учреждения.

Председатель комиссии:

Унежев Р. Д-М.



Члены комиссии:

Сидакова Ж. А.
 Арипстанов Б. А.
 Дауров Ю. М.
 Дамалаев А. Я.
 Заубидова М.М.
 Сатучиев М. М.
 Микитова О. В.
 Орзалиев А. Н.
 Хатуов И.Ш.
 Хапсирокова И. М.
 Аргунова Д. Н.

